



CIRCULAR N° 4

INVITACIÓN A COTIZAR No. 5000004367

**“MANTENIMIENTO Y PINTADO DE FACHADA DEL
EDIFICIO YPFB TRANSIERRA”**

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSIERRA S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS aclaramos lo siguiente:

1. ¿Para la ejecución de los trabajos en altura, ¿consultarle si existen puntos de anclaje en la parte superior de la estructura del edificio?

R.- En la terraza del edificio, en los cuatro frentes, existen unos orificios dejados en el vaciado original, para servir como puntos para anclaje. Se adjunta una secuencia fotográfica de referencia. Sin embargo, el proveedor podrá proveer otros mecanismos de anclaje si considera necesario, y dependiendo del tipo de herramientas y equipamiento que vaya a utilizar para la ejecución del servicio.

2. Con respecto a las cantidades indicadas en el Formato B-1 Planilla de Cotización Económica. Si estas se incrementan en la ejecución y se verifican en obra, ¿Se cancelará a la contratista por estos incrementos?

R. El pago se realizará en función de las cantidades efectivamente ejecutadas, con la medición de ambas partes, el Proveedor y personal designado por YPFB TRANSIERRA, sean mayores o menores a las cantidades referidas.

3. En el Ítem No. 3 del Formato B-1 Planilla de Cotización Económica. ¿En el costo se debe considerar la reposición de piezas que se encuentran dañadas? ¿podría indicar la línea de este material?

R. Se ha agregado el ítem 3.1 en la Planilla Económica para la cotización de provisión de piezas que estén muy dañadas y no puedan recuperarse. (Ver ENMIENDA 2).

4. En el Ítem No. 6 del Formato B-1 Planilla de Cotización Económica. ¿la unidad de medida se refiere a ml (metros lineales)?

R. Sí se refiere a metros lineales de sellado de ventanas.

5. Con respecto a los trabajos en altura, favor indicar las instituciones y/o profesionales habilitados para capacitar al personal.

R. YPFB TRANSIERRA S.A. no cuenta con un listado de empresas habilitadas para trabajos en altura, sin embargo, se pasa la referencia de 2 instituciones que calificaron (Según NTS-03/17) personas a YPFB TRANSPORTE S.A.



- SIAC Bolivia

Estas 2 empresas referidas no son las únicas que pueden dictar los cursos para trabajos en altura, tendría que ser otra con características iguales.

Lo requerido para este TDR es que se cuente con personas competentes, el personal que trabajara en altura, para esto se tiene 2 opciones:

- Utilizar una Institución
- El curso puede ser dictado por una persona calificada por una institución (Según NTS-03/17) este curso mínimamente debe durar 10 horas y contar con el contenido mínimo según (Según NTS-03/17).

6. Con respecto a la Circular No. 2 Respuesta No. 2. En la propuesta del personal, en caso de ser el mismo Supervisor de Obra que cumpla ambas funciones, ¿Bastara con la presentación en la propuesta de su certificación SMSS 40 y no el de Registro de Higienista?

R. De acuerdo a lo indicado por el área de SSMS, el Registro de Higienista emitido por el ministerio de trabajo, es el requisito legal y obligatorio.

Santa Cruz, 30 de abril de 2024