

MATRIZ DE EVALUACIÓN

REPUESTOS INSPECCIÓN DE CONDICIÓN GUASCOR MG-B ECV							
ITEM	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CANT.	UN.	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Junta brida ovalada	19.25.023	6	UN			
2	Junta torica	72.14.011	6	UN			
3	Junta colector escape	19.40.028/182	4	UN			
4	Junta torica	72.14.312	12	UN			
5	Junta torica	72.15.346	12	UN			
6	Conjunto calorifugado termico	19.41.020	2	KIT			
7	EMPAQ CULATA F/DF GAS NP:1975600	19.75.600	16	KIT			
TIEMPO DE ENTREGA: 50 días calendario					CUMPLE		
LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN YPFB TR SRZ					CUMPLE		
RESULTADO					HABILITADA		