



**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:  
 NOMBRE DEL BIEN:  
 PROYECTO:  
 UNIDAD SOLICITANTE:

5000005837  
 REPUESTOS DE CROMATOGRAFO  
 MANMED

ITEM	COD. SAP	DESCRPCION DEL MATERIAL	P/N	CANTIDAD	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
					RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO
1	11001555	<u>FILTRO NP:2-4-5000-113, SS-2F-K4-2</u> Filter Element 2-Micron,Swagelok SS-2F-K4-2 Include Authenticity Certificate	2-4-5000-113	2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
2	11007524	<u>KIT DIAPH 6PUE XA VE 2-4-0710-248 CROMA</u> 770XA Kit, diaphragm, 6-port XA valve Include Authenticity Certificate	2-4-0710-248 Replaced by 9A00096G01	23	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
3	11007515	<u>KIT DIAPH 10PUE XA VE 2-4-0710-171 CROMA</u> 770XA Kit, diaphragm, 10-port XA valve Include Authenticity Certificate	2-4-0710-171 Replaced by 9A00097G01	9	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
4	11007371	<u>ASSY CARRIERDRYERXA S235000180CROMA770XA</u> Assembly, Carrier Dryer Include Authenticity Certificate	2-3-0500-180	2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
3	Lugar de entrega: En condiciones DDP almacen de YPFB Transporte S.A.		UNIDAD	GLOBAL	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
4	Tiempo de entrega : 120 dias		UNIDAD	GLOBAL	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO					CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE